

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: GHV SINTER METALS MEXICO, S. DE R.L. Fecha: 08-08-23  
 Responsable de la obra: Alberto Alexcano # de cliente: 20257-20634

Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra:   
 Equipos entregados: 1 Equipo  
 Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Elevador de (carga) con 2 accesos perimetrales con puertas exteriores electroimanas en cabina minus en toda la planta unidad hidraulica 10 HP  
 Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altura de columnas 6.63 mts
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<u>N/A</u>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Juan Jurge</u>
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Estético</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Se realizan pruebas con peso y el equipo funciona correctamente  
\* GAP demasiado en la parte superior para descarga de polvo (necesario reparar)  
\* Pintar partes quemadas en columnas por soldadura  
\* se recibe pero se pagara el \$ restante al concluir los puntos arriba mencionados  
Jose Ignacio no

Nombre y firma de quien entrega  
Jose Ignacio Martinez Ortega

Nombre y firma de quien recibe  
J.H. Mex