

COTIZACIÓN: 327

31 de Enero de 2024

Número de Cliente 0

PUBLICO EN GENERAL

Vigencia de la Cotización: 0 Días Habiles



En caso de requerir el cambio o reparación de refacciones se deberá enviar el comprobante de pago al área de servicio al correo servicio@tecnorampa.com.mx para que se pueda agendar la cita para colocar las piezas el tiempo de entrega de las mismas es de 5 a 8 días hábiles apartir de la fecha de pago.El catalogo de refacciones se encuetra a su disposicion en nuetra pagina web o total. www.elevadores.com.mx

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/Nº DE PARTE	PIEZA	UNIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
SERV00036	SUMINISTRO E INSTALACION COLOCACION DE BOTONERA INTERNA EN EQUIPO INCLUYE COMPONENTES Y MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS	1.00	(Ninguno)	17,743.04	17,743.04



Subtotal	17,743.04
Descuentos	0.00
I.V.A.	2,838.89
Total	\$20,581.93
Moneda	Peso Mexicano

Es responsabilidad del cliente adquirir las refacciones o autorizar las reparaciones señaladas por el tecnico de servicio en reporte de mantenimiento, de lo contrario, no se podra proceder a las siguientes visitas.
Es importante reiterarle, el compromiso que tiene esta empresa con sus clientes de brindar un servicio profesional y apoyo incondicional que en su momento sea necesario aportar.

CLIENTE 28750-21258

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

Departamento de Servicios y Atencion a clientes.

LE SOLICITAMOS NOS DEPOSITE EN LA SIGUIENTES CUENTAS BANCARIA
BENEFICIARIO: RHINO LIFTS S.A. DE C.V.
R.F.C. RLI1610257WA

BANCO. BANBAJIO MXN CUENTA
CLABE: 0306 8590 0009 278836

Le agradecemos nos envíe por email el comprobante del depósito realizado a los correos:
contabilidad@tecnorampa.com.mx, ventas@tecnorampa.com.mx

En espera de servirle nuevamente quedamos de Usted.