

REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: Coppel S.A. DE C.V. 2071 FECHA: 29-Nov-2024
 RESPONSABLE DE OBRA: Aux R.O. Luciano Lasa Vidara # DE CLIENTE: _____ # DE SUCURSAL: 1

TIPO DE ELEVADOR:

HANDICAP CREW V2 AUTOS CARGA PUERTAS HIDRAULICAS
 # DE COLUMNAS: 2 PZAS ALTURA DE COLUMNAS: 350 MTS VOLTAJE: 110 V 220 V 440 V RECORRIDO DEL EQUIPO: 2.91 MTS
 HP: 2 3 5 7.2 10 15 20 MODELO DE EQUIPO: Handicap semi de 2 HP
 # DE ORDEN DE COMPRA: 2399 EQUIPOS ENTREGADOS: 1 Elevador EQUIPOS PENDIENTES: _____
 NÚMERO DE SERIE: 155476 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA	/		
RODAMIENTOS			
CABLES			
NIVELES DE ACCESO			
Sistema Hidráulico			
TUBERIAS	/		
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRAULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS	/		
FUNCIONAMIENTO SENSORES			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
CONTROL DE OPERACIÓN			
Estético			
ACABADOS	/		/
PINTURAS			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			
Dispositivos de seguridad			
VALVULA PARA CAIDAS	/		
MICROS DE PUERTAS			
PANEL DE SEGURIDAD			
PARO DE EMERGENCIA			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

Se realizan pruebas del elevador el cual funciona correctamente todo el equipo, queda pendiente chapa piston de puerta izquierda y espaldas del cilindro. La película del aplacador no se retira a petición del cliente tampoco la del panel de seguridad, ambas botoneras de llamado quedan solo con el cable por no haber donde fijar se dejó material para electrificación a resguardo del cliente, ajustar nivel planta baja por no tener piso terminado

José Ignacio Martínez Ortega
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Aux R.O. Luciano Lasa Vidara
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.