

M. ANGEL AVALOS  
447.446.35.52

\* ES MEJOR USO DE QUÉBRADO  
- CARBOLA ACTIVADA  
- BUDÓN DE GASOLINA

- IMSS - AUTAS
- STPALE - PAGO - CREDULA DE PATRON
- EPP BÁSICO - CASCO - GUANTES DE NITRIL - AM.
- DC3 SOLDADORA, AUTOMATA, PULSÁTICO
- IFE O INE
- HOJAS DE SEGURIDAD DE LA PINTURA
- ETIQUETA

- LAS SOLDADORAS SE VERIFICAN CON  
INSPECTORADO FVSI

- FU SITIO HAY DEPÓSITOS PARA RESIDUOS

- SALIDA 8:30 AM - URGENTE A SITIO
- CORROS MUECOS / VUELOS 11:00 AM
- EPP BÁSICO -
- ZAPATO FU BIEN FETADO, MANCHA LARGA, CORRECCION KAPIS.
- CAMIÓN : - TARJETA DE CIRCULACION  
- VERIFICACION  
- LICENCIA DEL CONDUCTOR  
- DC3 DE OPERACION DE GUAY.  
- TOPOS PARA ROZAS (TIPO FRENADO).

- INSTALACION : ~~WATER~~  
POLIPASTO FU BUENAS CONDICIONES PARA LAJE DE COLUMNA
- HERRAJE : PETO, MANGAS, POLAINAS, CAJETA DE SOLDADOR, EXTUDL ABC. ~~COZ~~ PPS.
- ELECTRO : EPP BÁSICO. NO PROHIBIDO MUEJO DE ENERGIA VIVA.
- ~~PLATA~~ PULSO : MASCARINA SEGUN ESPECIFICACION DE PINTURA.
- FU SITIO HAY AUTOMATOS BIDIRECCIONALES
- ALBERES - VIENTES NO MAYOR 5 AÑOS, FU BIEN FETADO  
- ANCLAJE A ESTRUCTURA.
- SE CE CENISA LA PARRAS AL SOLDADOR O A LOS DE AUTOMAT, ANQUE ESTE FU AUTOMAT

- APLICACION DE PINTURA A PEDIDO
- PINTORA DE EQUATE COLOR ESPECIAL "OCEL" O "BAREL"
- TAREL ESPECIAL "ORLUM" DE EXTENSION
- SOLDADOR CERTIFICADO