

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmart FECHA: 15/11/24 DETERMINANTE: 6512  
 RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_ # DE CLIENTE: 31149 # DE SUCURSAL: 26174

### TIPO DE RAMPA:

<u>N/A</u> PZAS MINI DOCK	<u>2</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>N/A</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<del>2</del> JGO SELLOS DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN		<u>2</u> JGO TOPES DE ANDEN	<u>2</u> JGO CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: 1009011448 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 8 EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 MODELO DE EQUIPO: Niveladora Mecanicas # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	X		Se Realiza instalacion de 2 Niveladoras mecanicas con todos sus componentes 2 Juegos de Sellos 2 Juegos de Cepillos y 2 Juegos de Topes
RODAMIENTOS	X		
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			una Rampa queda funcionando correcta mente la otra Rampa, hay que cambiarles el para caidas y la barra del lavio
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			NOTA. Pendiente reponer barra de labio para caidas
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
<b>Estético</b>			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			



\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

### COMENTARIOS:

una niveladora hay que cambiarle la barra del lavio porque pega con la del para caidas de echo dobla la barra del par caidas  
 el Cliente ~~que~~ exige que se le cambie esas piezas a la Rampa lo mas pronto posible

Jaime Castellanos  
 Ing. Alejandro Coss Rodriguez  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.