

## REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: RODOLFO CONTRERAS MARIN  
 RESPONSABLE DE OBRA: PEDRO LOPEZ

FECHA: 13-02-2025  
 # DE CLIENTE: 27713-19896 # DE SUCURSAL: \_\_\_\_\_

**TIPO DE ELEVADOR:**

HANDICAP       CREW       V2       AUTOS       CARGA       PUERTAS HIDRAULICAS  
 # DE COLUMNAS: 2 PZAS    ALTURA DE COLUMNAS: 4.69 MTS    VOLTAJE:  110 V     220 V     440 V    RECORRIDO DEL EQUIPO: 643 MTS  
 HP:  2     3     5     7.2     10     15     20    MODELO DE EQUIPO: ELEVADOR DE LARGA TIPO CAMILLAS  
 # DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_    EQUIPOS ENTREGADOS: #1    EQUIPOS PENDIENTES: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE SERIE: 158188    VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	✓		
RODAMIENTOS	✓		
CABLES	✓		
NIVELES DE ACCESO	✓		
<b>Sistema Hidráulico</b>			
TUBERIAS	✓		
CONEXIONES	✓		
UNIDAD HIDRAULICA	✓		
NIVEL DE ACEITE	✓		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS	✓		
FUNCIONAMIENTO SENSORES	✓		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	✓		
CONTROL DE OPERACIÓN	✓		
<b>Estético</b>			
ACABADOS			
PINTURAS	✓		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓		
<b>Dispositivos de seguridad</b>			
VALVULA PARA CAIDAS	✓		
MICROS DE PUERTAS	NA		
PANEL DE SEGURIDAD	✓		
PARO DE EMERGENCIA	✓		

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

**COMENTARIOS:**

Se dejan llamadoras de los 3 niveles sin colocar correctamente debido a la falta de marcas del cliente, se da preparación para colocación de electroimanes y Micros en puertas exteriores con líneas con energía e identificadas para la colocación. Se queda colocada la película de alucoban, techo y panel de seguridad y petición de cliente. Material: 3 electroimanes, 3 Micros Puerta, 3 Topes Magnéticos, 10 metro de cableable de 5 hilos.

Nota: Se realizan pruebas y se da el equipo funcionando.

PEDRO LOPEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Rodolfo Contreras Marin  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.