

	DIRECCION: AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 175+494 COLONIA EL SAUZ BAJO
	TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR AUTOS PLATAFORMA CARGA 3500 KG UH: RECORRIDO: 1.50 M ESTACIONES: 2




VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO NO. DE CLIENTE: FECHA: 05/01/2023 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION TRIFASICA 220 VAC TUBERIA - BOTONERA:
--

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO CABINA: COLUMNAS: DIMENSIONES DE VANO:
--

COMPLEMENTOS -AUTOSOPORTABLE -ELEVADORES GEMELOS -SOLO SE PODRÁ TRABAJAR LOS DOMINGOS -MOTOR EN TAPANCO SUPERIOR -GUILLOTINAS CON ACABADO PINTURA ELECTROESTÁTICA -LA OPERACION ES MANUAL

COLOR DEL EQUIPO PLATAFORMA: BLANCA EN ELECTROESTÁTICA COLUMNAS:




DIMENSIÓN DE PLATAFORMA

Largo	3.10m
Ancho	1.20m



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	GUIA MECANICA PRELIMINAR	05/01/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	16/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
Especialidad en Tecnología y Servicios


RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO

VOBO: VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ
FECHA: 05/01/2023 ELEVADOR: PLATAFORMA

PLANO: DESCRIPCIÓN DE PARTES CLAVE: **A-1**



Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)




ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.45m
Recorrido	1.50m
Sobre paso	1.80m
Total	3.75 m


Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 3.80m x 3.30m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

Firme de concreto con una resistencia de $f'c=250\text{kg/cm}^2$
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

FIRME DE CONCRETO




UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	GUIA MECANICA PRELIMINAR	05/01/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	10/01/2023


EMPRESA:	TecnoRampa <small>INGENIERIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS</small>
RAZÓN SOCIAL:	PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO
VOBO:	VENDEDOR: ARG. ANTONIO BENITEZ CRUZ
PLANO:	FECHA: 04/01/2023 ELEVADOR: PLATAFORMA
HUECO PARA EL ELEVADOR	CLAVE: A-2



Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.




Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:


NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	GUÍA MECÁNICA PRELIMINAR	05/01/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	10/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
Ingeniería en Tecnología y Servicios

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO

VOBO: VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ
FECHA: 04/01/2023 ELEVADOR: PLATAFORMA

PLANO: RECORRIDO DEL ELEVADOR CLAVE: A-3



BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE



UNIDAD HIDRÁULICA
El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.35mx0.65mx2.00m para su resguardo.


El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 80 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.



UBICACION:
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	GUIA MECANICA PRELIMINAR	05/01/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	10/01/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
Especialidad en Tecnología y Servicio

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO

VENDEDOR: ARO. ANTONIO BENITEZ CRUZ

FECHA: 04/01/2023

PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-4**

