

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN

- 5) DIMENSIONES DEL FOSO CALCAR SE COPTAN 5 CM EN CADA ESTACION
- 6- EL MECANISMO NO FUE PROBADO EN RUATA SE HACE UNA MODIFICACION QUE TARDE 3 HRS.
- 7- SE EMPATAN DIAS. CON SOLO 3 PERSONAS. EL ELECTRICO NOS. AYUDA
- 8- LUNES 26 SE SIGUE TODO EL DIA SE VA ASUSTAR NIVELES Y DETALLES DE ELECTRICO EN ELEVAR. DE FRANCISCO SALDIVA Y SE ENTREGA
- 9 MANDA UNA PORTERA PARA COLOCAR MECANISMOS EXTERIORES NADIE DICE COMO VAN NO DAN LAS MEDIDAS. EN CASA PIZ
- 10 MECANISMO DE PUERTAS. AUTOMATICAS CABINA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ESTUVO ASUSTANDO ASTA LOGRARLO