

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO KM
175+494 COLONIA EL SAUZ
BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS PLATAFORMA

CARGA 3500 KG

UH: 10 HP

RECORRIDO: 1.50 M

ESTACIONES: 2

VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO

NO. DE CLIENTE: 27883 SUC 20104 y 21961

FECHA: 05/01/2023

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION

TRIFASICA 220 VAC
TUBERIA - GRUESA (PINTADA CON PINTURA
ELECTROSTÁTICA
BOTONERA: EMPOTRADA

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO


CABINA: ENTERA
COLUMNAS: COMPLETAS
DIMENSIONES DE VANO:




COMPLEMENTOS

-AUTOSOPORTABLE
-ELEVADORES GEMELOS
-SOLO SE PODRÁ TRABAJAR LOS DOMINGOS
-MOTOR EN TAPANCO SUPERIOR
-GUILLOTINAS CON ACABADO PINTURA
ELECTROESTÁTICA
-LA OPERACION ES MANUAL
-PLANTA GRADO ALIMENTICIO
-LLEVAR MATERIAL PARA ENCAPSULAR ÁREA DE
TRABAJO

COLOR DEL EQUIPO

PLATAFORMA: SILVER METALLIC
ELECTROESTÁTICA





DIMENSIÓN DE PLATAFORMA

Largo	3.10m
Ancho	1.31m



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	GUIA MECÁNICA PRELIMINAR	05/07/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	11/01/2023
2	COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN	06/06/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL :
PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO


VENDEDOR:
ARO. ANTONIO BENITEZ CRUZ

FECHA:
05/01/2023

PLANO:
DESCRIPCIÓN DE PARTES

FECHA:
06/06/2023


CLAVE:
A-1




Por motivos de seguridad ante posibles acumulaciones de agua se recomienda la instalación de una salida de drenaje (coladera)

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 3.80m x 3.30m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

Firme de concreto con una resistencia de $f'c=250\text{kg/cm}^2$
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm



ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.45m
Recorrido	1.50m
Sobre paso	1.80m
Total	3.75 m



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	PLA. MECANICA PRELIMINAR	05/01/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	11/01/2023
2	COMPLEMENTO DE INFORMACION	06/06/2023


EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL :
PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO

VOBO: VENDEDOR:
ARG. ANTONIO BENTEZ CRUZ

FECHA: 04/12/2023 ELEVADOR:
PLATAFORMA


PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR CLAVE:
A-2



Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.


En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.



Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA
0	ELAB. MECANICA PRELIMINAR	05/01/2023
1	EMPATE DE COLUMNAS ESCLAVAS	11/01/2023
2	COMPLEMENTO DE INFORMACION	06/06/2023

EMPRESA: **TecnoRampa**
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL: PROCESADORA DE AVES SAN ANTONIO

VOBO: VENDEDOR: ARO. ANTONIO BENITEZ CRUZ

FECHA: 04/01/2023 ELEVADOR: PLATAFORMA

PLANO: RECORRIDO DEL ELEVADOR CLAVE: A-3

