

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Walmart IRAPUATO      FECHA: 15/JULIO/23      DETERMINANTE: 3867  
 RESPONSABLE DE OBRA: Azad. JEZRAEL VARELA      # DE CLIENTE: 29157      # DE SUCURSAL: 22340

**TIPO DE RAMPA:**

<u>-</u> PZAS MINI DOCK	<u>2</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>-</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>-</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>-</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<u>6</u> PZAS SELLOS DE ANDEN	<u>-</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN	<u>6</u> PZAS TOPES DE ANDEN	<u>4</u> PZAS CEPILLOS DE ANDEN	

# DE ORDEN DE COMPRA: 1002266897 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 18 EQUIPOS PENDIENTES: Cero  
 MODELO DE EQUIPO: MECANICA DE ANDEN # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	✓		Se realiza instalacion de: • 2 niveladoras Mecanicas • 2 juegos de Cepillos • 3 juegos de topes
RODAMIENTOS	-		
NIVELES DE ACCESO	✓		
CABLES	-		
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO	-		- Se realizan pruebas de las niveladoras y se capacita al cliente.
CONEXIONES	-		
UNIDAD HIDRÁULICA	-		
NIVEL DE ACEITE	-		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS	-		* Las 6 piezas de Sello de Anden a petición del cliente no se instalan. - El cliente los instalara por sus propias medidas.
CONTROL DE OPERACIÓN	-		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	-		
<b>Estético</b>			
PINTURA	✓		• Se dejan en bodega con kit completo
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓		

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Hugo Alonso Silva Guerrero  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

**BONELI** AV. MEDICO SP 3970-101  
 TEL/FAX 01 99 98 13 24 17 ZAP. JMC.  
 DOM 00004 1P2  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 15/07/23  
Azad. JEZRAEL VARELA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.