

Salvador

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-QUERÉTARO
DIRECCIÓN QUERÉTARO, KM 175+494
EL SAUZ PEDRO ESCOBEDO

LADA SIN COSTO:
01 800 63 30 332 / 01 800 83 80 850

RAMPA

ELEVADOR

ENTREGA INTERNA

ENTREGA CLIENTE

RAZÓN SOCIAL Diagnostico Visual de Guadalajara S.A de C.V FECHA 1/06/21

RESPONSABLE DE OBRA Nicolás Gerardo Castillo Ayala NO. DE CLIENTE 14863-3917

	ACEPTADO	RECHAZADO	N/A	REPARAR	DESCRIPCIÓN
MECÁNICO	✓				Altura 1145 mm
CARROS	✓				
CABLES	✓				Noted
NIVEL DE PLATAFORMA	✓				
CABLE DE UNIDAD	✓				
TUERCAS DE SEGURIDAD	✓				
HIDRÁULICO	✓				
UNIDAD HIDRÁULICA	✓				
VÁLVULA SOLENOIDE	✓				
CIRCUITO HIDRÁULICO	✓				
CILINDROS	✓				
NIVEL DE ACEITE	✓	0			
ESTÉTICO	✓				
ACABADOS	✓				
ETIQUETAS	✓				
PINTURA	✓				
ELÉCTRICO	✓				
INTERRUPTORES DE LÍMITE	✓				
CONTROLES (BOTONERA)	✓				
LUZ DE ALERTA	✓				
SENSORES DE PRESENCIA	✓				
CABLE VIAJERO	✓				

22-06-21

+

NOTAS

Presenta una fuga de aceite la válvula solenoide de la unidad hidráulica.

Fernando Armas

NOMBRE Y FIRMA
DE ENTREGA

Nicolás G. Castillo Ayala

NOMBRE Y FIRMA
DE RECEPCIÓN