



Factura

SERIE: A

FOLIO: 8540

FECHA: 26/7/2017 09:10:21

TECNORAMPA, S.A. DE C.V.
BOULEVARD MIGUEL HIDALGO No. 177-A, CENTRO, C.P.
76800, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO
TEC080710M22

Cliente: MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ POMPA
R.F.C.: VEPM831024JT6
Domicilio: DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ No. 950 Int. No. DEPTO 11
Teléfono:
Ciudad: DELG. BENITO JUÁREZ, MÉXICO
Colonia: NARVARTE ORIENTE
Estado: CD. DE MÉXICO
C.P.: 03020
País: MÉXICO
Lugar de Expedición: BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 177-A, CENTRO, 76800, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, PIEZA, REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO GARANTÍA No GR09594., 3,200.00, 3,200.00

Table with 2 columns: Importe con letra (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.), Método de Pago (03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA)

Table with 2 columns: SUBTOTAL: 3,200.00, I.V.A.: 512.00, TOTAL: 3,712.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN GENERAL PARA PERSONAS MORALES

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI
M8VSH6uik7EDCpfHQmr+0yT88Z54//QX1mnnlJRKoYp5gKOoNDwHx7edU1N5hpPXXKiHrY6c9H97bGxEmbiC/w
WWPySiB3UCBacNiuL2gOsiexT0q+dSozFpvfuyPyxyS3bSwL0azctsdpcTmv9X9OZAJiCBbr9rnnadmCCYbJTdZ
zP6Z1tbBL7fWlrvI2UEJr5QtA7bSrsA42V8oba6YDHaJNYaIWZ3WXYDyo542F6z0DWyEj21vNhTbpmam7/K08Y
nlpVqRfbRiwgEu6VM2+6s1WAZBE01H5DsTc2zUGdkmlevtdlTEDw3DLJqaLMx4tYbaG0UCA30PoouYnrgEHQ==

Sello del SAT
125G0LgcvXDTjV46TLTvKrzsumwgszuOH1AiHHS970kugj89zjTHfXULc1CNJN69h3MWx7gG2G9dEVg1
a+Onz1D3wDPUReZKIWptx+a17+B6SIYwZsi2FlRlGkfbfLCYpbxigwz8ivHLsMw83Vn4DbYqDh6HjkG
g9mHIEffHolGyz/O594kxg1KsRs5Uvp61n9KBObinJr2m2VOp6f9njCaYHxpdaZs1OPKY15McHPfau2m
+i0dstEckH6Y1p1EckQpsLjb83qPXM00TZVW10gZ0Gf2IE1tMbYFIBCxp/cEXL1fLv26hWqqqx5Vp6iA
VAdVt6q0+E7d3zN+MaK7zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|07820276-33D3-4DFC-B472-8A473BF6589E|2017-07-26T09:10:39|M8VSH6uik7EDCpfHQ
mr+0yT88Z54//QX1mnnlJRKoYp5gKOoNDwHx7edU1N5hpPXXKiHrY6c9H97bGxEmbiC/wWWPySiB3UCB
acNiuL2gOsiexT0q+dSozFpvfuyPyxyS3bSwL0azctsdpcTmv9X9OZAJiCBbr9rnnadmCCYbJTdZzP6Z1
tbBL7fWlrvI2UEJr5QtA7bSrsA42V8oba6YDHaJNYaIWZ3WXYDyo542F6z0DWyEj21vNhTbpmam7/K08
YnlpVqRfbRiwgEu6VM2+6s1WAZBE01H5DsTc2zUGdkmlevtdlTEDw3DLJqaLMx4tYbaG0UCA30PoouYn
rgEHQ==|00001000000404486074|

+10dstEckh6Y1p1EckQpsLj083qFXMOU1ZVW10gzUGI21E1TMBYF1BCXp/CEXL11LV26nWqqqx5vp61A
VAdVt6q0+E7d3zN+MaK7zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07820276-33D3-4DFC-B472-8A473BF6589E|2017-07-26T09:10:39|M8VSH6uik7EDCpfHQ
mr+0yT88Z54//QX1mnnlJRKoYp5gKOoNDwHx7edU1N5hpPXXKiHrY6c9H97bGxEmbiC/wWPySiB3UCB
acNiuL2gOsiexT0q+dSozFpvfuPyxyS3bSwL0azctsdpCtmv9X90ZAJiCBbr9rnnadmCCYbJTdZzP6Z1
tbBL7fWlrvI2UEJr5QtA7bSrsA42V8oba6YDHaJNYaIWZ3WXYDyo542F6z0DWyEj21vNhTbpmam7/K08
YnipVqRfbRiwgEu6VM2+6s1WazBE01H5DsTc2zUGdkmlevtdlTEDw3DLJqaLMx4tYbaG0UCA30PoouYn
rgEHQ==|00001000000404486074||