

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS -
SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 6.50 M

ESTACIONES: 3

UNIDAD HIDRÁULICA: 3HP

VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ CRUZ

RAZON SOCIAL: FORTEM CAPITAL

NO. DE CLIENTE: 25447

FECHA: 20/06/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: *DESARMADA*

COLUMNAS: *DOS PIEZAS*

DIMENSIONES DE VANO: *1.50
ABIERTO*

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: *METAL DESPLEGADO*

ACABADOS: *NEARO DE LINEA*


TIPO DE ALIMENTACION

BIFASICA 220 VAC

TUBERIA - *DELMADA*

COMPLEMENTOS


[Signature]
FORTEM CAPITAL
PLANO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION



CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:

ALTURA CABINA	2.25 M
ALTURA DE PUERTA	2.05 M
ALTURA INT. DE CABINA	2.10 M




ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO


DIMENSIÓN DE PUERTA	1.30 M
DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.24 M

PESTAÑA DE ACCESO

ACCESO 0,05




CABINA (VISTA LATERAL)



ACCESO PB-2N-3N
CABINA (VISTA EN PLANTA)

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.



ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	m	DESPUES	
L2	m	DESPUES	
L3	m	u	u
L4	m	u	u
L5	m	u	u
L6	m	u	u
L7	m	u	u
L8	m	u	u

TÍTULO DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACIÓN



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

NO.	FECHA	CAUSA

EMPRESA: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**


CUBO: **Modelos**

PLANO: **PLANO**

DIMENSIONES DE EQUIPO: **A-3**

FORTEM CAPITAL


PLANO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION




Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.



Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.



LOCALIZACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

NO.	FECHA	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**

REGION SOCIAL: **NOMBRE DEL CLIENTE**

COD: **GENÉRICA**

PLANO: **ANCLAJE DEL ELEVADOR** A-4

FORTEM CAPITAL

PLANO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION

