

TecnoRampa
GRUPO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS

DIRECCION: AUTOPISTA
 MEXICO-QUERETARO KM
 175+494 COLONIA EL SAUZ
 BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA ✓
 CARGA 5000 KG ✓
 RECORRIDO: 4.65M ✓
 ESTACIONES: 2 ✓

VENDEDOR: ING. MAURICIO COMPAGNY B. ✓

RAZON SOCIAL: GRUPO INMOBILIARIO
 SAIDA S.A. DE C.V. ✓
 NO. DE CLIENTE: 21059-11341 ✓
 FECHA: 03/09/2021 ✓

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

[Handwritten signature]
 03/09/2021

UNIDAD HIDRAULICA 20 HP ✓

TRIFASICA 220 VAC
 TUBERIA - GRUESA
 BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA


COMPLEMENTOS

UNA GUILLOTINA ✓

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA
 COLUMNAS: COMPLETAS
 DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO DE LINEA



GRUPO DE LOCALIZACION

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION

NOTAS GENERALES

Handwritten signature and date:
 06/09/2021

MAPA DE MODIFICACIONES

| NO. | FECHA | FECHA |
|-----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

UNIDAD: **TecnoSistemas**

PROYECTO SOCIAL: **GRUPO INMOBILIARIO SAIWA S.A. DE CV**

PROYECTO: **VIDEODOR**

PLANO: **Descripción de Plantas**

ESCALA: **A-1**





TABLA DE ACCESOS

| | | |
|----------|----|---|
| Acceso 1 | PB | ✓ |
| Acceso 1 | PA | ✓ |
| Total | 2 | |



Handwritten signature and date:
 06/09/2021

PROCESO DE LOCALIZACION

UBICACION
 Carretera Federal Mexico-Queretaro



NOTAS GENERALES


TABLA DE MODIFICACIONES

| NO. | FECHA | DETALLE |
|-----|-------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


Empresa
Tecno-Grappia
 GRUPO EMPRESARIAL
 GRUPO SOCIAL - GRUPO EMPRESARIAL

PROYECTO
 FUSION PARA EL RESERVOR

CLIENTE
 CAJUE
 A-2




Para la estabilidad del equipo Technorama debiera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan. Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm. En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.




Las columnas del equipo Technorama se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

| ALTURA DE COLUMNAS | |
|--------------------|-------|
| Foso | 0.40m |
| Recorrido | 4.65m |
| Sobre paso | 1.80m |
| Total | 6.85m |



GRUPO DE LOCALIZACION:
Asociación Carrizales Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

Handwritten signature and date:
A. Lopez
Tsc/10/19/0

| TABLA DE MODIFICACIONES | | |
|-------------------------|-------|------|
| NO. | FECHA | COM. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---------------------------|
| TECNORAMPA GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | |
| DIRECCION SOCIAL AV. | TELEFONO ... |
| FAX ... | CORREO ELECTRONICO ... |
| RUC ... | CLAVE ... |

