

RHINO

1-	REPORT	E DE EN	ITREG	A DE EQUI	PO	Folio: No	01603
Razón social: Nueva E	lektra	del Hile	enio =	Puebla	Fecha:		
Responsable de la obra: 🕹		A					
						ierite. 26.77	2002.
Tipo de equipo:	Tipo de er	ntrega:	# de or	den de comp	ra:		
Elevador	Interna		Equipo	s entregados	s:		
Rampa	Externa		Equipo	s pendientes			
Modelo de equipo: <u>Rampa</u>	de Tijevo	de 300	OC LBS	Vige	encia de	garantía;	-
Condición	Aceptad	lo Recha	zado		Observ	vaciones	
Sistema de elevación							EY, YESSINE
Estructura							
Rodamientos	V	(PA17)			ert, er i		
Cables	V			_	-		
Niveles de acceso	NA	- 1 F - U		* Se real	liza in	stalación	de
Sistema hidráulico	8 8 1		La Sallen	Rampa	Tijero	de 3000	LBS
Tuberías	1					al y sin	
Conexiones	V			-Los ba	ranckile,	se quardo	rion
Unidad hidráulica	V					haish del	
Nivel de aceite	2			el los	Insta	la.	
Sistema Eléctrico				elleville frich			
Operaciones de botoneras				*Se rea			7
Funcionamiento sensores	-0		The Later	se cap	ncito a	al personal	en 19
Elementos de iluminación	·			operac	10 d	e la Rom	M.
Control de operación	V						
Estético					EQ.		
Acabados	1						
Pinturas	V						SECUMEN
Etiquetas de seguridad	V						
				a resguardo 100% del co			r valida la
Comentarios	2						
ERISTIAN RODRIGO	uez				1		

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe Sup EKT lng. Daniel Huevta Martines