

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: 0523

Razon social: Nueva Elektra del Milenio Fecha: 17-12-2021
 Responsable de la obra: Agustin Camacho A # de cliente: 24202-17366

Tipo de equipo: Elevador Rampa Tipo de entrega: Interna Externa # de orden de compra: Equipos entregados: Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Carga Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidraulico			
Tuberias	/		
Conexiones	/		
Unidad Hidraulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminacion	N/A		
Control de operación	/		
Estetico			
Acabados	/		APD JESUS A. BENÍEZ
Pintura	/		CELO EKT 7299
Etiquetas de seguridad	/		SAN JOSE AYUTLA, GPO

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
Falta instalacion de 4 jaladores de puerta 4 tornillos de cilindro y 2 esnorquel, falta llave de control

Agustin C. A.
 Nombre y firma de quien entrega

Alfonso la Portillo Rosas
 Nombre y firma de quien recibe