

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0409**

Razon social: COMERCIALIZADORA DDFE SA DE CV Fecha: 06/ENE/2022  
 Responsable de la obra: TANIA QUIROZ GIZ # de cliente 2531-13170

Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  
 Tipo de entrega:  Interna  Externa  
 # de orden de compra:   
 Equipos entregados: UNO  
 Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Crow Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Asumir 9.91 mts</u>
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>crew</u>
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad Hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminacion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Estetico</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>100%</u>
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>- LAS ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO SIN SU BARRERA YA QUE SE VE DESGASTADO</u>

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

**Comentarios**  
 - EL CRISTAL LATERAL DERECHO PRESENTA DOS RAYAS, SE INDICO AL PERSONAL.  
 - FALTA ENTREGA DE MANUAL, # HOJAS DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA.

correos tquiroz@barraganmoreno.com  
 3323389199 cel.

Antonio Navarrete  
 Nombre y firma de quien entrega

TANIA QUIROZ GIZ  
 Nombre y firma de quien recibe

Francisco Zaldivar