

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0589**


Razon social: Noho S.A de C.V Fecha: 01/06/2022
 Responsable de la obra: Dario Zaragoza # de cliente 24923-16335


Tipo de equipo: Elevador Rampa Modelo de equipo: Handicap
 Tipo de entrega: Interna Externa Vigencia de garantia:
 # de orden de compra:
 Equipos entregados: 1
 Equipos pendientes: 0

| Condicion | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Sistema de elevacion | | | |
| Estructura | ✓ | | Altura 5.00 MAS |
| Rodamientos | ✓ | | |
| Cables | ✓ | | Handicap |
| Niveles de acceso | ✓ | | |
| Sistema hidraulico | | | |
| Tuberias | ✓ | | |
| Conexiones | ✓ | | |
| Unidad Hidraulica | ✓ | | |
| Nivel de aceite | ✓ | | |
| Sistema Electrico | | | |
| Operación de botoneras | ✓ | | |
| Funcionamiento sensores | ✓ | | |
| Elementos de iluminacion | ✓ | | |
| Control de operación | ✓ | | |
| Estetico | | | |
| Acabados | ✓ | | |
| Pintura | ✓ | | |
| Etiquetas de seguridad | ✓ | | Etiquetas |

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Pendiente sentro de carga y conectar motor de elevador funcion correctamente realizando pruebas

 Antonio Navarrete
Nombre y firma de quien entrega

 A. Dario Zaragoza
Nombre y firma de quien recibe