



## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: ELEKTRA Fecha: 11/ENE/2022  
 Responsable de la obra: \_\_\_\_\_ # de cliente 22171/1377  
 Tipo de equipo: \_\_\_\_\_ Tipo de entrega: \_\_\_\_\_ # de orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Elevador  Interna  Equipos entregados: 1  
 Rampa  Externa  Equipos pendientes: 0  
 Modelo de equipo: \_\_\_\_\_ Vigencia de garantía: 1 AÑO

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>		Altura 6.75 mts
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>		v.2
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	<input checked="" type="checkbox"/>		
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unidad Hidraulica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>		
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Elementos de iluminacion	<input checked="" type="checkbox"/>		
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Estetico</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>		Poco vula
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios SE REALIZAN PRUEBAS, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

AREA DE SERVICIO 4272729091

[Firma]  
 JOSE UR CERVANTES  
 Nombre y firma de quien entrega

[Firma]  
 And. JOSÉ HURTADO  
 Nombre y firma de quien recibe