

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0585**

Razon social: Rey David Hernandez Martinez Fecha: 07-01-2022


Responsable de la obra: Marco Antonio Méndez Morales # de cliente 22532-13171

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados: 1


Rampa Externa Equipos pendientes:


Modelo de equipo: Handicap Vigencia de garantía:

| Condicion | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Sistema de elevacion | | | |
| Estructura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>altura 8.10 mts</u> |
| Rodamientos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Cables | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>Handicap</u> |
| Niveles de acceso | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sistema hidraulico | | | |
| Tuberias | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Conexiones | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Unidad Hidraulica | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Nivel de aceite | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sistema Electrico | | | |
| Operación de botoneras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  <u>18-01-22</u> |
| Funcionamiento sensores | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Elementos de iluminacion | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Control de operación | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Esteticó | | | |
| Acabados | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>CHUVEN</u> |
| Pintura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Etiquetas de seguridad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios se entrega equipo terminado se hacen pruebas de funcionamiento y se deja desenergizada se le hace la entrega de calcomanias de discapitado al arquitecto se entrega llave de control.


Nombre y firma de quien entrega


Nombre y firma de quien recibe