

21309 11654



### REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: 0433

Razon social: Electra Arandas Jalisco Fecha: 5/01/22  
 Responsable de la obra: Gustavo Espinosa # de cliente 21309

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra: 11654

Elevador  Interna  Equipos entregados:

Rampa  Externa  Equipos pendientes:

Modelo de equipo: ELEVADOR DE CARGA Vigencia de garantia:

| Condicion                   | Aceptado | Rechazado | Observaciones   |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Sistema de elevacion</b> |          |           |                 |
| Estructura                  | /        |           | Altura 7.12mts  |
| Rodamientos                 | /        |           |                 |
| Cables                      | /        |           | Carga Electrica |
| Niveles de acceso           | /        |           |                 |
| <b>Sistema hidraulico</b>   |          |           |                 |
| Tuberias                    | /        |           |                 |
| Conexiones                  | /        |           |                 |
| Unidad Hidraulica           | /        |           |                 |
| Nivel de aceite             | /        |           |                 |
| <b>Sistema Electrico</b>    |          |           |                 |
| Operación de botoneras      | /        |           |                 |
| Funcionamiento sensores     | /        |           |                 |
| Elementos de iluminacion    | /        |           | Juan Jurg       |
| Control de operación        | /        |           |                 |
| <b>Estetico</b>             |          |           |                 |
| Acabados                    | /        |           |                 |
| Pintura                     | /        |           |                 |
| Etiquetas de seguridad      | /        |           |                 |

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Tema Se limpia varias veces pero por tema de Trabajadores externos es imposible dejarlo impecable El Equipo se prueba frente a Residente x se dejó en perfectas condiciones

Jorge Juncal  
Nombre y firma de quien entrega

Gustavo Espinosa  
Nombre y firma de quien recibe  
05/02/22