

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: N^o 01758

Razón social: Arte Bicentenario, S.A. DE C.V. Fecha: 05-01-23
 Responsable de la obra: Agustín Camacho Alegria # de cliente: 27757-19930

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados:

Rampa Externa Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Elevador de carga 10 Hp Vigencia de garantía:
Puerta Hidráulica 2 Hp

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos	/		
Cables	/		
Niveles de acceso	/		
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones	/		
Unidad hidráulica	/		
Nivel de aceite	/		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminación	/		
Control de operación	/		
Estético			
Acabados	/		
Pinturas	/		
Etiquetas de seguridad	/		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Se acen pruebas de Elevador con carga
El equipo funciona correctamente

Agustín C. A.
 Nombre y firma de quien entrega

Jose Castillo
 Nombre y firma de quien recibe