

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No. 01740

Razón social: Hexpol Compounding Queretaro sa de cv Fecha: 04-Enero-2023
 Responsable de la obra: José Antonio Plata Plata # de cliente: 23357-14192

Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados:
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Carga semicompleta Vigencia de garantía:


Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	✓		
Control de operación	✓		
Estético			
Acabados	✓		
Pinturas	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: Se realizaron pruebas funcionando correctamente
Se ajusto Valvula de desenso



Nombre y firma de quien entrega



Nombre y firma de quien recibe
 05/ENERO/2023