

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 01799

Razón social: IK CONSULTING S.A.C.B Fecha: 23/01/23

Responsable de la obra: Jorge Jimenez # de cliente: 26739-18584

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados: 1

Rampa Externa Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Elevador de carga 5HP Vigencia de garantía: 1 AÑO

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>ajustados con laser</u>
Sistema hidráulico			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>ARQ JESUS BENITEZ</u>
Nivel de aceite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Se cambian luminosos (blancos)</u>
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>pruebas de puertas</u>
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>las 4 Botoneras (Blancos)</u>
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estético			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Se hace limpieza de las áreas</u>
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>afectadas por la brisa de la pintura...</u>
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>colocadas en postes de Botoneras</u>

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios Equipo queda funcional y en perfectas condiciones
Se hacen pruebas
* material queda a resguardo de Jhonateere.

Jorge Jimenez
 Nombre y firma de quien entrega

Rafael Ariste
 Nombre y firma de quien recibe