



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **Nº 01730**

Razón social: NOGUA ELECTRA DEL MILENIO Fecha: 21/01/23
 Responsable de la obra: GERENTE DE TIENDA # de cliente: 26724-20170

Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados:
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: CARBA (ELECTRA) Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite			
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación			
Control de operación			
Estético			
Acabados	/		
Pinturas			
Etiquetas de seguridad			

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: SE REALIZAN PRUEBAS. EL EQUIPO
FUNCIONA AL 100% SE DESIA
FUNCIONANDO TRABAJANDO

MANUEL PEREZ ADZ
 Nombre y firma de quien entrega

[Firma]
 Banco Azteca **elektra**
 SUC 4530
 BLVD. A. L. M. # 474 PTA. CENTRO
 C.P. 38000
 Nombre y firma de quien recibe
 Gracias por su Preferencia