

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO


Razón social: IMMORTALIA HERITACIONAL Fecha: 25/08/23
 Responsable de la obra: Ingr. Montserrat Moreno # de cliente: 27211-22390


Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados:
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: HANDI CAP. Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	/		
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			
Sistema hidráulico			
Tuberías	/		
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite			
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	/		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación			
Control de operación			
Estético			
Acabados	/		
Pinturas			
Etiquetas de seguridad			

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.
 Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios SE REALIZA PRUEBA, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
Falta cambio de chapa pistón, por falla


MANUSI PEREZ
 Nombre y firma de quien entrega


Ingr. Montserrat
 Nombre y firma de quien recibe