



| Clave    | Revisión |  |
|----------|----------|--|
| IS-PR-01 | 00       |  |

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

|                                 | NEI OKII         |                 |                   | n/ 12 . 1 no   |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| Razón social:                   | Lons twee        | ON 1 OI         |                   | _ Fecha: <u>01 - Viciombre-25</u>  |
| Responsable de la obra:         | se Antonio       | Vlota VI        | ata               | _ # de cliente: 24245-15283  |
| Tipo de equipo:                 | Tipo de entre    | ega: # de       | e orden de comp   | ora:   |
| Elevador                        | Interna          | Equ             | uipos entregados  | DN equipo  |
| Domno                           | Externa          | Fal             | uipos pendientes  |  |
| Rampa                           | 1 1 0            |                 |                   |  |
| Modelo de equipo: <u>Elevia</u> | nor de co        | wolf las        | Vigo              | encia de garantía:   |
|                                 |                  |                 |                   |  |
|                                 |                  |                 |                   |  |
|                                 |                  |                 |                   |  |
|                                 |                  |                 |                   |  |
| Condición                       | Aceptado         | Rechazado       |                   | Observaciones  |
| Sistema de elevación            |                  |                 |                   |  |
| Estructura                      |                  |                 |                   |  |
| Rodamientos                     | V                |                 |                   |  |
| Cables                          | V                |                 |                   |  |
| Niveles de acceso               | V                |                 |                   |  |
| Sistema hidráulico              |                  |                 | July Service      |  |
| Tuberías                        |                  |                 |                   |  |
| Conexiones                      | V                |                 |                   |  |
| Unidad hidráulica               | V                |                 |                   |  |
| Nivel de aceite                 |                  |                 |                   |  |
| Sistema Eléctrico               |                  |                 |                   |  |
| Operaciones de botoneras        | V-               |                 |                   |  |
| Funcionamiento sensores         |                  |                 |                   |  |
| Elementos de iluminación        | 1                |                 |                   |  |
| Control de operación            | V                |                 |                   |  |
| Estético                        |                  |                 |                   |  |
| Acabados                        | V .              |                 |                   |  |
| Pinturas                        | V                |                 |                   |  |
| Etiquetas de seguridad          | 1                |                 |                   |  |
| garar                           | ntía es necesari | o tener cubiert | o el 100% del cos | del cliente, para hacer valida la<br>sto del equipo<br>ara su buen funcionamiento. |
|                                 |                  | /               |                   | do correctamente   |
| SE RECIBI FA                    | CIANDO CI        | s puelem        | S DE COM          | UTRATO DE 1.20 MAS   |
| Alata                           |                  |                 |                   | Bleerten   |
| Voso Vtotopia Y In              | n Plata          |                 |                   | LAURA BARRITE SANDU  |

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe