



## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: Fermentauones Mexica nos S.A. de C.V. Fecha: 27-Dic-2023				
Responsable de la obra:			# de cliente	
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden ce compra:		
Elevador	Interna	Equipos entregados:	VI equipo	
Rampa	Externa	Equipos pendientes:		
Modelo de equipo: Florador de corga 2 estecunos Vigencia de garantia:				
4 columnus pu	Atis exterior	unided hidroula	Le 10 1-112	
Condicion Sistema de elevacion	Aceptado Rech	nazado	Observaciones	
Estructura				
Rodamientos				
Cables				
Niveles de acceso				
Sistema hidraulico				
Tuberias				
Conexiónes				
Unidiad Hidraulica		<u> </u>		
Nivel de aceite				
Sistema Electrico	ALEXE OF THE			
Operación de botoneras				
Funcionamiento sensores				
Elementos de iluminacion				
Control de operación			-	
Estetico			Evan Jury &	
Acabados				
Pintura				
Etiquetas de seguridad			100	
garantia e	es necesario tener c	cubierto el 100% del costo d	cliente, para hacer valida la del equipo.	
Comentarios de realno	grate a cab	inh y a prestos ext	terer gedendo tedo	
Comentarios de realno greste a cabina y a piertes exterer quedendo tedo bien y funcionado correctemente Colocanon calzos en los 4 esquinas sobre parte intenor de taronos de neopeno la pla ta torma queda zum arriba del nivel de piso terminado en Nivez t-0.00				
Colocanon calzos ev la plata forma queda z	las 4 esquinas	sobre parke interior de el de piso terminado en 1	vivez t-0.00	
Nombre y firma de quien e	2 Ortga	Nombre 27/Pic	vy firma de quien regibe	