



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Wis Cont	rak'z				Fecha	9/12/23
Responsable de la obra:	-				# de c	liente: <u>30 46 2-236</u> 4
Гіро de equipo: Т	ipo de entre	ga:	# de o	rden de con	npra:	
Elevador II	nterna [Equipo	os entregad	os:	2
Rampa	Externa Equipos pendientes			es:		
Modelo de equipo: Lampa	l.	ing /	^	•	gencia de	garantía:
viodelo de equipo. Fambo	2 rape		7 0 7	VI	gencia de	garantia.
Condición <i>I</i>	Aceptado	Recha	zado		Obser	vaciones
Sistema de elevación						
Estructura	6					
Rodamientos						
Cables						
Niveles de acceso		All Danes		PAL SOL		
Sistema hidráulico				74 75 11 18		
Tuberías			12			
Conexiones						
Unidad hidráulica						
Nivel de aceite	1	NATE OF				
Sistema Eléctrico						
Operaciones de botoneras		6				
Funcionamiento sensores	7 7 7		I TUT I			
Elementos de iluminación	NA					
Control de operación	/		J. Land			
Estético						
Acabados	V					
Pinturas						
Etiquetas de seguridad						

cia del cliente, acedondo sin detalle al euno.

se capacita a cliente Pava el uso correcto del equipo.

Adviet Hernausez

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe