

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS				
RAZON SOCIAL: Arcendado RESPONSABLE DE OBRA:			1/09/23 DETERM TE 29 157-21875 #1	INANTE: 2265 DE SUCURSAL 21875
MINI DOCK MECANIC	PZAS CA DE ANDEN HIDRA N/A PZAS	TIPO DE RAMPA: N / A PZAS ULICA DE ANDEN	N/A_ pzas ESTACIONAMIENTO 2	DIA PZAS TIJERA DE ANDEN 2 PZAS
SELLOS DE ANDEN	LAMPARA DE ANDEN	TO	OPES DE ANDEN	CEPILLOS DE ANDEN
# DE ORDEN DE COMPRA: 1002266869 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 1 EQUIPOS PENDIENTES: Ø MODELO DE EQUIPO: Campa rivelado (a de angen # DE SERIE: 467 VOLTAJE: 0 110 V 0 220 V VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 ano 30,000285				
Condicion Sistema de elevación	Aceptado	Rechazado	0	bservaciones
ESTRUCTURA RODAMIENTOS NIVELES DE ACCESO CABLES	Y/A		Se reo li resortes p la rampa	ra ajusto en rincipales de no nacia amiento adecuado
Sistema Hidráulico CIRCUITO HIDRÁULICO CONEXIONES UNIDAD HIDRÁULICA NIVEL DE ACEITE	N/A		Se deja t	
Sistema Eléctrico				
OPERACIONES DE BOTONERAS CONTROL DE OPERACIÓN ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	N/A		MI BODE	GA AURRERA ZINGO DET., 2285
Estético			[Ideas :	10 -62
PINTURA ETIQUETAS DE SEGURIDAD			* 1	USEP. 2023
*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del citudo para su buen funcionan lento.				
yon la base cen	el foso contal	de rampa realiza cap can calzas, can calzas, tatorma, las	de ander meco acitación para of en la parte de c idas con la parte collos fueron	phimo funcionamiento abajo de la rampa posterior de 520tm, entregado, por el
Chente Pava Sv colocación UPERVISION 12023 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREMA Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.				