

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: El porvenir co Juarez FECHA: 18/09/23 DETERMINANTE: El porvenir 5331
 RESPONSABLE DE OBRA: Jorge Jimenez # DE CLIENTE: 29157-22839 # DE SUCURSAL: _____

TIPO DE RAMPA:

N/A PZAS MINI DOCK N/A PZAS MECANICA DE ANDEN N/A PZAS HIDRAULICA DE ANDEN N/A PZAS ESTACIONAMIENTO N/A PZAS TIJERA DE ANDEN
N/A PZAS SELLOS DE ANDEN 2 PZAS LAMPARA DE ANDEN 4 PZAS TOPES DE ANDEN N/A PZAS CEPILLOS DE ANDEN

DE ORDEN DE COMPRA: 1002337648 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 6 EQUIPOS PENDIENTES: 0
 MODELO DE EQUIPO: _____ # DE SERIE: _____ VOLTAJE: 110 V 220 V
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA	<u>N/A</u>		* quedan 2 topes de anden senillos a resguardo y 10' Taquetes para su colocación
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
Sistema Hidráulico			
CIRCUITO HIDRÁULICO	<u>N/A</u>		
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS	<u>N/A</u>		
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
Estético			
PINTURA	<u>N/A</u>		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:
 * quedan 4 topes de anden senillos colocados
 * quedan 2 lamparas de anden funcionando y colocadas

Jorge Jimenez
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

DC INGENIERIA Y ARQUITECTURA

15 Sep 2023
 NOMBRE: Peña Murillo SA DE CV
 DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

SUPERVISION