

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmart FECHA: 22/09/23 DETERMINANTE: 1328
 RESPONSABLE DE OBRA: Arg. Hanna del Angel # DE CLIENTE: 26266 # DE SUCURSAL: 21345
El Higo Veracruz

TIPO DE RAMPA:

<u>N/A</u> PZAS MINI DOCK	<u>1</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>N/A</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<u>N/A</u> PZAS SELLOS DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN	<u>1</u> PZAS TOPES DE ANDEN	<u>2</u> PZAS CEPILLOS DE ANDEN	

DE ORDEN DE COMPRA: 1002164794 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 1 EQUIPOS PENDIENTES: 0
 MODELO DE EQUIPO: Mecanica 30,000 LBS # DE SERIE: _____ VOLTAJE: 110 V 220 V
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA	✓		*Se realizo instalación de una niveladora Mecanica 30.000 LBS con juego de topes reforzados 1cepillo y uno queda a resguardo a petición del cliente por temas de so foso.
RODAMIENTOS	✓		
NIVELES DE ACCESO	✓		
CABLES	<u>N/A</u>		
Sistema Hidráulico			
CIRCUITO HIDRÁULICO			*Se realizaron pruebas con el cliente y se capacitar al personal
CONEXIONES	<u>N/A</u>		
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS			*Queda funcionando correctamente el equipo.
CONTROL DE OPERACIÓN	<u>N/A</u>		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
Estético			
PINTURA	✓		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓		

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS: Material sobrante queda a resguardo del cliente.

Hugo Alonso Silva G
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA


Arg. Hanna del Angel
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.