

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmar Naolingo FECHA: 23/10/23 DETERMINANTE: 5286  
 RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_ # DE CLIENTE: 26266 # DE SUCURSAL: 21346

**TIPO DE RAMPA:**

PZAS MINI DOCK  
 PZAS MECANICA DE ANDEN  
 PZAS HIDRAULICA DE ANDEN  
 PZAS ESTACIONAMIENTO  
 PZAS TIJERA DE ANDEN  
 PZAS SELLOS DE ANDEN  
 PZAS LAMPARA DE ANDEN  
 PZAS TOPES DE ANDEN  
 PZAS CEPILLOS DE ANDEN


# DE ORDEN DE COMPRA: 1002164795 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 3 EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 MODELO DE EQUIPO: Mecanica # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA			Se realiza instalacion de una Niveladora Mecanica el equipo queda funcionando correctamente
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
<b>Estético</b>			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS: Se prueba en presencia del cliente

Jaime Castellanos J  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

  
 GERENCIA INTEGRAL 2000  
 PROJECT MANAGEMENT  
23-CLT-23  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
José Enrique Limón  
 Supervisor de Instalaciones

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer válida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.