

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Edificaciones Altausda, S.A. DE C.V. Fecha: 12-10-23


Responsable de la obra: _____ # de cliente: 29473-2233

Tipo de equipo: _____ Tipo de entrega: _____ # de orden de compra: _____

Elevador Interna Equipos entregados: 1 Equipos

Rampa Externa Equipos pendientes: 0

Modelo de equipo: Elevador CREW UNIDAD HIDRAULICA Vigencia de garantía: 7 año
DE 3HP

| Condición | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|-----------------------------|----------|-----------|---|
| Sistema de elevación | | | |
| Estructura | /// | | |
| Rodamientos | /// | | |
| Cables | /// | | |
| Niveles de acceso | /// | | |
| Sistema hidráulico | | | |
| Tuberías | /// | | |
| Conexiones | /// | | |
| Unidad hidráulica | /// | | |
| Nivel de aceite | /// | | |
| Sistema Eléctrico | | | |
| Operaciones de botoneras | /// | | |
| Funcionamiento sensores | /// | | |
| Elementos de iluminación | /// | | |
| Control de operación | /// | |  |
| Estético | | | |
| Acabados | /// | | |
| Pinturas | /// | | |
| Etiquetas de seguridad | /// | | |

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Se realizan pruebas del Elevador todo funciona correctamente el cliente pide que se dejen todas las películas de los aloobures y queden pendientes los niveles de acceso por que aun no define cual sera el nivel de terminado pendiente de bajarandol de la obra

Realizar la entrega total 19/10/2023

José Ignacio M.

Nombre y firma de quien entrega

José Ignacio Martínez Ortega

Miguel Ángel Escobedo

Nombre y firma de quien recibe