

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Ernesto Mota Tovar Fecha: 23-11-23  
 Responsable de la obra: Arg Sergio # de cliente: 24066-71519

Tipo de equipo:  Tipo de entrega:  # de orden de compra:   
 Elevador  Interna  Equipos entregados:   
 Rampa  Externa  Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Elevador CREW VI Vigencia de garantía:   
Unidad Hidraulica 3 Hp 10-50 mts


Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	/		Nota Se deja Electroimanes al Arquitecto Sergio
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	/		/
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	/		/
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación			
Control de operación			
<b>Estético</b>			
Acabados	/		
Pinturas			
Etiquetas de seguridad			

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Se realizan pruebas del equipo Funciona Correctamente  
Se dejaron calcomanias y placa de kilos queda pendiente que  
limpieza de cristal x escoria miento de agua.  
Cuando se coloque electroimanes se gata Forro de lamparas panel y glucuborra

  
Hector Estrella  
 Nombre y firma de quien entrega

  
Ernesto Mota Tovar  
 Nombre y firma de quien recibe