

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: OPa Mexicana FECHA: 20-NOV-2023 DETERMINANTE:  
RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_ # DE CLIENTE 28276 # DE SUCURSAL 20667

TIPO DE RAMPA:

<u>N/A</u> PZAS MINI DOCK	<u>12</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>N/A</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<u>N/A</u> JGO SELLOS DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN		<u>12</u> JGOs TOPES DE ANDEN	<u>N/A</u> JGO CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 12 EQUIPOS PENDIENTES: 0  
MODELO DE EQUIPO: RAMPA Niveladora de Anden # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_ Mecanica 30,000 LBS

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	✓		* Se instalan 12 rampas Niveladoras Mecanicas 12 Juegos topes sencillos
RODAMIENTOS	✓		
NIVELES DE ACCESO	✓		
CABLES	X		
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			* Se capacita a Personal del Buen funcionamiento de los equipos
CONEXIONES	N/A		
UNIDAD HIDRÁULICA			* se hacen Pruebas en Presencia del cliente
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN	N/A		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
<b>Estético</b>			
PINTURA	✓		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓		

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Jorge Estrella  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

M. Moore 11/20  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.