

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmar La Doce      FECHA: 24-11-23      DETERMINANTE: 2924  
 RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_      # DE CLIENTE: 29157      # DE SUCURSAL: 23237

### TIPO DE RAMPA:

<u>N/A</u> PZAS MINI DOCK	<u>1</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>N/A</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<u>N/A</u> J60 SELLOS DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN	<u>N/A</u> J60 TOPES DE ANDEN	<u>1</u> J60 CEPILLOS DE ANDEN	

# DE ORDEN DE COMPRA: 1002563048      TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 1      EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 MODELO DE EQUIPO: Rampa Niveladora de anden mecanica 30,000 Lbs      # DE SERIE: \_\_\_\_\_      VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	/		* Se instala rampa mecanica de anden, Juego de topes reforzados, Juego de cepillos
RODAMIENTOS	/		
NIVELES DE ACCESO	/		
CABLES	x		
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			* Se hacen Pruebas en presencia del cliente
CONEXIONES	N/A		
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN	N/A		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
<b>Estético</b>			
PINTURA	/		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

MI BOD  
LA DO

★ 24 NOV. 2023

PREVENCIÓN  
REVISIÓN

Jorge Estrella

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.