

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO Fecha: 24/09/23
 Responsable de la obra: CIRILO G. CROZ ARELLANO # de cliente: 27883-20104

Tipo de equipo: Elevador Interna Rampa Externa # de orden de compra:
 Equipos entregados: 1 EQUIPO
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: ELEVADOR DE AUTOS Vigencia de garantía: 1 AÑO
UNIDAD x DRABICA DE 10 HP

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	✓		
Control de operación	✓		
Estético			
Acabados	Pd		
Pinturas	Pd		
Etiquetas de seguridad	Pd		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios: SE ASE ENTREGA DE ELEVADOR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE SE REQUISAN PRUEBAS QUE DANDO FUNCIONANDO SE LE ESPICA AL CLIENTE EL FUNCIONAMIENTO

JOSE ANGEL ANGELCS

Nombre y firma de quien entrega

CIRILO

Nombre y firma de quien recibe