

REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: inmobiliaria Plaza Queretaro S.A. de CV FECHA: 5-12-24
 RESPONSABLE DE OBRA: JOSE Manuel Cuellar Escamilla # DE CLIENTE 31781-25359 # DE SUCURSAL 2474

TIPO DE ELEVADOR:

HANDICAP CREW V2 AUTOS CARGA PUERTAS HIDRAULICAS
 # DE COLUMNAS: 2 PZAS ALTURA DE COLUMNAS: 6 MTS VOLTAJE: 110 V 220 V 440 V RECORRIDO DEL EQUIPO: 330 MTS
 HP: 2 3 5 7.2 10 15 20 MODELO DE EQUIPO: Handicap de 2HP
 # DE ORDEN DE COMPRA: 2474 EQUIPOS ENTREGADOS: 1 Elevador EQUIPOS PENDIENTES: _____
 NÚMERO DE SERIE: _____ VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA	/		
RODAMIENTOS			
CABLES			
NIVELES DE ACCESO			
Sistema Hidráulico			
TUBERIAS	/		
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRAULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS	N/A		
FUNCIONAMIENTO SENSORES			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
CONTROL DE OPERACIÓN			
Estético			
ACABADOS	/		
PINTURAS			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			
Dispositivos de seguridad			
VALVULA PARA CAIDAS	/		
MICROS DE PUERTAS			
PANEL DE SEGURIDAD			
PARO DE EMERGENCIA			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

Se realizan pruebas del elevador todo queda funcionando correctamente, se deja equipo sin energía en obra no hay preparación. A petición del cliente se dejó película de panel de seguridad y aloctubing de mecanismo. Se observan cristales con pequeños marcos si el cliente al final reporta esto se solicita cambio físico, los pruebas se realizaron con generador porque el cliente no cuenta con energía en tablero.

José Ignacio Martínez Ortega
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

José Manuel Cuellar 5/12/24
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE