

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: NUEVA ELCTRA DEL MILENIO Fecha: 27-01-2022


Responsable de la obra: PEDRO LOPEZ # de cliente 21309-11684

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados:


Rampa Externa Equipos pendientes:


Modelo de equipo: CARGA ELECTRA Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	✓		altura #. 918 mms
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Elektra carga
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	NA		
Elementos de iluminacion			
Control de operación	✓		
Estetico			
Acabados			
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad			Juan 

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios: Se recibe equipo operando se verifica funcionamiento -
muerto a testuccion por control interno.


 Hugo G. Melgosa Pérez
 Nombre y firma de quien entrega


 PEDRO LOPEZ
 Nombre y firma de quien recibe