

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0755**


Razon social: Grupo constructor PEGSA S.A D.E OV Fecha: 11/02/22
 Responsable de la obra: UBAÑO Muñoz Flores # de cliente 20595-16746

Tipo de equipo: Elevador Rampa
 Tipo de entrega: Interna Externa
 # de orden de compra:
 Equipos entregados:
 Equipos pendientes:
 Modelo de equipo: Elevador de carga Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura	✓		Altura 8.27 mt
Rodamientos	✓		
Cables	✓		Korger 4 postos
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminacion	✓		
Control de operación			
Estetico			
Acabados	✓		
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios


 Nombre y firma de quien entrega

Kevin Abraham Rueda Palos
 Nombre y firma de quien recibe