



REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 01808

Razón social: BANCO DEL BAGIO Fecha: 01-02-2023

Responsable de la obra: PEDRO LOPEZ # de cliente: 27415-19452

Tipo de equipo: Tipo de entrega: # de orden de compra:

Elevador Interna Equipos entregados:

Rampa Externa Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		
Rodamientos	✓		Altura de columnas
Cables	✓		6.99 mts
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	✓		
Control de operación	✓		
Estético			
Acabados	✓		
Pinturas	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
 EL ACABADO EN SILICON EN EL INTERIOR NO ES EL MEJOR
 * SE QUEDA ELEVADOR FUNCIONANDO

PEDRO LOPEZ

Nombre y firma de quien entrega

Nombre y firma de quien recibe

Porfirio Sanchez V.