

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 02051

Razón social: Sergio Elizondo Fecha: 11 - Febrero - 23  
 Responsable de la obra: Jose Antonio Plata Plata # de cliente: 22790-13500

Tipo de equipo:  Elevador  Rampa  Tipo de entrega:  Interna  Externa  # de orden de compra:  Equipos entregados: Servicio Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Elevador de Autos y camionetas Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura			Se realizan los Servicios correspondientes
Rodamientos			
Cables			
Niveles de acceso			(1) Cambio de posición del sensor de presencia y reflector
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías			(2) se colocan Angulos para la colocación de sellos de goma y cinta doble cara se hace un ajuste al angulo para que pueda pasar la plataforma interior
Conexiones			
Unidad hidráulica			
Nivel de aceite			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras			El equipo funciona correctamente
Funcionamiento sensores			
Elementos de iluminación			
Control de operación			
<b>Estético</b>			
Acabados			El equipo funciona correctamente
Pinturas			
Etiquetas de seguridad			

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
 Queda pendiente colocación de perimetros fuera de la plataforma inferior, donde hay 40-50cm de espacio entre fosa y placa. Riesgo inminente de caída. Ingenieros en Planta comentan que así esta totalmente seguro.



Nombre y firma de quien entrega



Sergio Elizondo

Nombre y firma de quien recibe