


REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: Excelencia Automotriz del Norte FECHA: 28 Noviembre 2024
 RESPONSABLE DE OBRA: _____ # DE CLIENTE: 32036 # DE SUCURSAL: 255661

TIPO DE ELEVADOR:

HANDICAP CREW V2 AUTOS CARGA PUERTAS HIDRAULICAS
 # DE COLUMNAS: _____ PZAS ALTURA DE COLUMNAS: _____ MTS VOLTAJE: 110 V 220 V 440 V RECORRIDO DEL EQUIPO: 1.60 MTS
 HP: 2 3 5 7.2 10 15 20 MODELO DE EQUIPO: _____
 # DE ORDEN DE COMPRA: _____ EQUIPOS ENTREGADOS: _____ EQUIPOS PENDIENTES: _____
 NÚMERO DE SERIE: _____ VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA			
RODAMIENTOS			
CABLES			
NIVELES DE ACCESO			
Sistema Hidráulico			
TUBERIAS			
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRAULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
FUNCIONAMIENTO SENSORES			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
CONTROL DE OPERACIÓN			
Estético			
ACABADOS			
PINTURAS			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			
Dispositivos de seguridad			
VALVULA PARA CAIDAS			
MICROS DE PUERTAS			
PANEL DE SEGURIDAD			
PARO DE EMERGENCIA			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

Se entrega equipo funcionando correctamente, se realizan pruebas, queda pendiente alimentación principal del Cliente.


 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA


 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE