

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: **0781**

Razon social: HYA de Mexico de BC, S.A. de c.v. Fecha: 7/03/27  
 Responsable de la obra: Annibal Acosta # de cliente 24974-16268

Tipo de equipo:                      Tipo de entrega:                      # de orden de compra: 16268  
 Elevador                       Interna                       Equipos entregados:   
 Rampa                       Externa                       Equipos pendientes:   
 Modelo de equipo: Elevador carga unidad hidraulica 10tp Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevacion</b>			
Estructura	/		Alfura 6.66 mts
Rodamientos	/		
Cables	/		Korgu mecanismo Auto
Niveles de acceso	/		
<b>Sistema hidraulico</b>			
Tuberias	/		
Conexiones	/		
Unidad Hidraulica	/		
Nivel de aceite	/		
<b>Sistema Electrico</b>			
Operación de botoneras	/		
Funcionamiento sensores	/		
Elementos de iluminacion	/		
Control de operación	/		
<b>Estetico</b>			
Acabados	/		
Pintura	/		
Etiquetas de seguridad	/		

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios  
Se recibe por parte de Hermosillo, quedando pendiente recibir por parte del cliente o usvano final y pruebas para recepcion del cliente final.

Jorge Jimenez  
 Nombre y firma de quien entrega

Annibal Acosta  
 Nombre y firma de quien recibe