


REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: No 02095

Razón social: Rodrigo Martín Rodríguez L12 Seabronk Fecha: 16-03-23

Responsable de la obra: Am. Estela De Lucía # de cliente: 27076-19021


Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:	<input type="text"/>
Elevador <input checked="" type="checkbox"/>	Interna <input type="checkbox"/>	Equipos entregados:	<input type="text"/>
Rampa <input type="checkbox"/>	Externa <input type="checkbox"/>	Equipos pendientes:	<input type="text"/>
Modelo de equipo: <u>Handicap 2HP</u>	Vigencia de garantía:	<input type="text"/>	

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema hidráulico			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 16-03-23
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nivel de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estético			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios se Entrega Elevador funcionando correctamente

Juan Diceso P.U.
Juan Diceso Pichardo Uesa
 Nombre y firma de quien entrega


 Nombre y firma de quien recibe
Am. Estela De Lucía