



Clave	Revisión
IS-PR-01	00

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO					
Razón social: <u>Pro Vec</u>	tos Construccions y de	sarrollo Masa, S.A. & Fe	echa: 28-0/-24		
Responsable de la ob	ra:	#	de cliente: <u>30567-23785</u>		
Tipo de equipo:	Tipo de entrega:	# de orden de compra:			
Elevador N/A	Interna N/J	Equipos entregados:	- 7		
Rampa 📉	Externa 📉	Equipos pendientes:	0		
Modelo de equipo:	mp9 TR Fullation.	L. bre Vigencia	a de garantía:		
2.10 x3.75 Undag	Hidraulica de 3	HP			
	<u> </u>				
		<u> </u>			
Condición		azado Ol	oservaciones		
Sistema de elevacion	ón		A LANCE DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR		
Estructura	1/	F/ 10 901/10			

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	-V		Electoristo es Pero dutos
Rodamientos	-		Elegato es Pera Autos
Cables			The state of the s
Niveles de acceso			
Sistema hidráulico		2	
Tuberías	1		Para el 1150 correcto de
Conexiones	//		Para el 180 correcdo ele
Unidad hidráulica			6/U, 100
Nivel de aceite	1		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras			
Funcionamiento sensores	V		
Elementos de iluminación	1		A
Control de operación			
Estético			
Acabados			
Pinturas	1		
Etiquetas de seguridad			

^{*} Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.		
Comentarios Sa hace, Prested Co.	n paso 4 so elasa fencion	
Valchente guiere goe se	e le erfe cambio fisico de	
caples zotos a/c provocted	la erja cambio fisico de	
	1.00	
1-0-		
Jose Janos	FED. CUSTICU	
Nombre y firma de quien entrega		
monitore y minia de quien entrega	Nombre y firma de guien recibe	

Nombre y firma de quien recibe