

## REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: BAHAYE GONZALEZ JAMIT  
RESPONSABLE DE OBRA: ARQ CARLOS

FECHA: 06-02-25  
# DE CLIENTE: 31078 # DE SUCURSAL: 24388

### TIPO DE ELEVADOR:

HANDICAP      CREW      V2      AUTOS      CARGA      PUERTAS HIDRAULICAS  
 # DE COLUMNAS: 2 PZAS     ALTURA DE COLUMNAS: 510 MTS     VOLTAJE:  110 V      220 V      440 V     RECORRIDO DEL EQUIPO: 340 MTS  
 HP:  2      3      5      7.2      10      15      20     MODELO DE EQUIPO: \_\_\_\_\_  
 # DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_     EQUIPOS ENTREGADOS: 1     EQUIPOS PENDIENTES: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE SERIE: \_\_\_\_\_     VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA			Se hace la OBSERVACION DE RAYONES EL PLATON DE LAMPARAS (AMBOS PANELES)
RODAMIENTOS			
CABLES			
NIVELES DE ACCESO			
<b>Sistema Hidráulico</b>			
TUBERIAS			
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRAULICA			
NIVEL DE ACEITE			
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
FUNCIONAMIENTO SENSORES			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
CONTROL DE OPERACIÓN			
<b>Estético</b>			
ACABADOS			
PINTURAS			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			
<b>Dispositivos de seguridad</b>			
VALVULA PARA CAIDAS			
MICROS DE PUERTAS			
PANEL DE SEGURIDAD			
PARO DE EMERGENCIA			

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

### COMENTARIOS:

Se entrega equipo funcionando correctamente  
se realizan pruebas  
se deja película protectora panel de seg, techo y abucion del mecanismo  
no se colocan calcomanias x petición del cliente asta que se coloquen  
los electroimanes se deja desenergizada el Arg desp mandara quitar la película protectora.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE