

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmart FECHA: 28/01/25 DETERMINANTE: SOSS
 RESPONSABLE DE OBRA: _____ # DE CLIENTE: 3,49 # DE SUCURSAL: 27696

TIPO DE RAMPA:

N/A PZAS MINI DOCK N/A PZAS MECANICA DE ANDEN 2 PZAS HIDRAULICA DE ANDEN N/A PZAS ESTACIONAMIENTO N/A PZAS TIJERA DE ANDEN
2 JGO SELLOS DE ANDEN N/A PZAS LAMPARA DE ANDEN 2 JGO TOPES DE ANDEN 2 JGO CEPILLOS DE ANDEN

DE ORDEN DE COMPRA: 1003529080 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 2 EQUIPOS PENDIENTES: _____
 MODELO DE EQUIPO: Hidraulica # DE SERIE: _____ VOLTAJE: 110 V 220 V
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA			<u>Quedo funcionando correctamente. se capacita a personal</u>
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
Sistema Hidráulico			
CIRCUITO HIDRÁULICO			<u>Quedo pendiente cambio de un botón de un control</u>
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRÁULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
CONTROL DE OPERACIÓN			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
Estético			
PINTURA			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

Queda pendiente la reparación de 1 botonera, ya que trae un boton, se informa que regresa una cuadrilla para la atencion y cambio.
El 31 de enero se cambio el boton.

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

[Firma]
 DIPRO Dirección de Proyectos S.C.
 circuito juristas # 75-B
 Edo. de Mexico, c.p. 53160
[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.