

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Josés García  
RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_

FECHA: 15-01-25 DETERMINANTE: \_\_\_\_\_  
# DE CLIENTE: 30409 # DE SUCURSAL: 25581

**TIPO DE RAMPA:**


- PZAS  
MINI DOCK
- PZAS  
MECANICA DE ANDEN
- PZAS  
HIDRAULICA DE ANDEN
- PZAS  
ESTACIONAMIENTO
- PZAS  
TIJERA DE ANDEN
- JGO  
SELLOS DE ANDEN
- PZAS  
LAMPARA DE ANDEN
- JGO  
TOPES DE ANDEN
- JGO  
CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 1 EQUIPOS PENDIENTES: \_\_\_\_\_  
 MODELO DE EQUIPO: Banda Nicotolova # DE SERIE: \_\_\_\_\_ VOLTAJE:  110 V  220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: -1-1

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA			
RODAMIENTOS			
NIVELES DE ACCESO			
CABLES			
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO			
CONEXIONES	✓		
UNIDAD HIDRÁULICA	✓		
NIVEL DE ACEITE	✓		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS	✓		
CONTROL DE OPERACIÓN	✓		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	✓		
<b>Estético</b>			
PINTURA	✓		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓		

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS: Se entrega rampa operacional probada en presencia del cliente solo cable al freno.  
capacitación a personal para el uso correcto del equipo.

  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.